


お客様でのガストース導入による効果事例 vol.8

成形機 : 60t(縦型横射出)
 : インサート成形
樹脂 : PPS
取り数 : 4個取

ガストース使用箇所: ランナーエンドφ8(ベント幅0.01mm)
ガストース使用前 : 立上早々気泡不良が多発
ガストース使用后 : 気泡が無くなった


■スプルーランナー(一部)




■ガストース使用前




■対応前(断面写真)



■ガストース使用后



■対応後(断面写真)



ガストース使用した事で、製品内に発生していた気泡(ガス)が無くなった。