

バリ、ショート、ガス焼けが改善でき れば無停止成形が実現できる

2016年10月13(木) 13:30～16:00

プラモール精工主催

講演会開催

テーマ『バリ、ショート、ガス焼けが改善できれば無停止成形が実現できる』

講演者：株式会社プラモール精工 代表取締役社長 脇山高志

過去の講演実績：1都2府11県17回 参加企業数：344社 参加者人数：634名

【開催場所】

多治見美濃焼卸センター
6番街組合会館2階大会議室

住所：岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-33

電話：0572-27-7111

定員：100名(先着順)

参加費無料

無料駐車場80台完備

主な講演内容

- バリ、ショート、ガス焼けの原因と対策
- 完全無人化成形での実績
- 無停止成形は、先に成形条件を固定する



【長野県での講演会の様子】



【使用樹脂：46ナイロンスタンニール】

【お客様の声】

- ・成形に対する考え方が変わった。
- ・実験器具を使った説明がとても分かりやすい。
- ・ベント次第で成形が大きく変わる事が良く分かった。
- ・早速実践し、簡単にガス焼け解消でき驚いています。
- ・低圧成形を実践し、今まで悩んでいたことが全て解決しました。

【お申込み方法】 下記お申し込みフォームにご記入いただきFAX又はE-mailにてお申込み下さい。

会場名	多治見美濃焼卸センター(6番街組合会館) 住所：岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-33	申込締切：2016年9月30日
貴社名		電話番号：
所在地	〒	FAX番号：
所属部署名・役職	参加者氏名	E-mail
①		
②		
③		

FAX：022-348-1244 Email：eigyoun@plamol-seiko.co.jp


*当日は御名刺の持参をお願いします。

プラモール精工

検索

会場までのアクセス

周辺地図



公共交通機関利用

JR中央線

名古屋→多治見（特急26分）

※JR多治見駅よりタクシーで約15分

車

東名高速→中央道：名古屋→小牧JC→多治見IC

名神高速→中央道：大阪→小牧JC→多治見IC

（小牧JCより約20分）

無料駐車場：80台

センター案内図

駐車場、組合会館のロケーション



タクシーご利用の場合

上図、「旭ヶ丘公園前」交差点より「美濃焼卸センター」敷地内に入り、そのまま真っすぐ6th Avenueを進んで、「組合会館」前にて下車してください。

お車でご来場の場合

同様に6th Avenueを進み、「組合会館」の隣奥の「会館駐車場」にお車を駐車の上、「組合会館」にお入りください。

無料駐車場：80台