

# 効果事例1

導入目的

ショート不良

製品情報

製品名 : コネクタ部品 樹脂 : LCP 取り数 : 2

成形機 : 10t

金型 : 2プレート

ガストース導入内容

購入品 :Aタイプ Φ4 スリット幅0.01 1本

導入箇所 :スプルー直下

結 果

	不良率	クリーニング間隔
ガストース導入前	7~8%	3日に1回
ガストース導入後	0%	10日に1回

まとめ

ガストースの導入前は、1日の生産で20,000個中、 約1400~1600個のショート不良が発生していたが、

ガストース導入後は、ショート不良の発生率が0%に改善された。


≪1日の生産 20,000個≫

ガストース導入前

約1400~1600個のショート 不良が発生(不良率7~8%)

ガストース導入後 ショート不良無 (不良率0%)

クリーニングも3日に1回で行っていたが、ガストース導入後は、ガス抜きが増えたことで クリーニング間隔が10日に1回まで延び、作業工数や費用が削減できた。



### 効果事例2

導入目的

ソリ不良

製品情報

製品名: カメラ部品(レンズ) 樹脂 : PC 取り数 : 2

成形機 : 30t

金型 : 2プレート

ガストース導入内容

購入品 :Aタイプ Φ5 スリット幅0.03 1本

導入箇所 :スプルー直下

結 果

	ソリ	成形条件 (射出圧力)
ガストース導入前	0.3mm	150MPa
ガストース導入後	0.1mm	90MPa

まとめ

ガストース導入前は、ソリ0.3mm(規格内)だったが、製品が 安定せず、バラつきが生じていた。

ガストース導入後は、射出圧力が150MPaから90MPaとなり

低圧成形が可能になった。

ガストース導入前

ガストース導入後

射出圧力 150MPa



射出圧力 90MPa

懸念していたソリも0.3mmから0.1mmに軽減された。

十分なガス抜きができ、低圧成形が可能になったため、ソリのバラつきも 改善され安定した成形が可能になった。

ガストース導入前

ガストース導入後

0.3mm



0.1mm

樹脂 : PPS

取り数 : 4

# 効果事例3

導入目的

① 外観面(シボ)へのガス付着防止

② メンテナンス頻度の軽減

製品情報

製品名: 自動車内装品 成形機 : 180t

金型 : 2プレート

ガストース導入内容

購入品 :Aタイプ Φ6 スリット幅0.01 1本

導入箇所 :スプルー直下

:Cタイプ Φ5 スリット幅0.005 4本

導入箇所 :製品部最終充填箇所

結 果

	クリーニング間隔	成形条件
ガストース導入前	毎日	130MPa
ガストース導入後	5日に1回	100MPa

まとめ

≪ガストース導入前≫

外観面へのガス付着がひどく、毎日クリーニングを行っていた。





≪ガストース導入後≫

スプルー直下でガスを排気したことで、外観面(シボ)のガス付着が軽減され 導入した目的が達成できた。クリーニングも5日間ノーメンテナンスで

連続成形が可能になった。更に、射出圧力も130MPa→100MPaに 下げることができ低圧成形が可能になった。

クリーニング間隔が5日に1回になり、 メンテ工数の削減ができた。



射出圧力も30MPa下げることができた。

### 効果事例4

導入目的

ショート対策

製品情報

製品名: 自動車部品(バンパー) 樹脂 : PP 取り数 : 1

成形機 : 1,300t

余型 : ホットランナー

ガストース導入内容

:Aタイプ Φ12 スリット幅0.05 5本 購入品

導入箇所 :製品部充填箇所及び周辺箇所

結 果

	不良率
ガストース導入前	3~4%
ガストース導入後	0%

まとめ

ガストース導入前

一日の生産 720個中

約20~30個のショート不良発生

ガストース導入後

一日の生産 720個中 ショート不良無し

ガストース導入後はショート不良率が3~4%→0%に改善出来た。 更に、ガストースを導入をしたことにより、ウエルドが軽減された。 大型1300tのホットランナー金型でも、ガスが十分に抜けたため、品質が安定した。





### 効果事例5~効果が薄かった事例~

製品情報 製品名 : コネクタ部品 樹脂 : PBT

成形機: 40t 取り数: 2

金型 : 2プレート

ガストース導入内容 購入品 :AタイプΦ5 スリット0.05 2本

導入箇所 :ランナー部途中

結果 ガストースをランナー部途中に導入したが、

気泡は改善されなかった。

原因

ガストースを圧力がかからないランナー部の途中に 導入したことで、**ガスがランナーを通過してしまい** 


効果が薄かった。

提案

ガストースの設置箇所は、スプルー直下やランナーエンドのような、 『圧力がかかる箇所』に導入することで効果が期待されます。

第一優先は、ノズルの先端にガスが集中するのでスプルー直下から 排気します。スプルー直下だけで排気が足りない場合は

ランナーエンドからも抜くことで更に効果的と説明。



### 効果事例6~効果が薄かった事例~

導入目的外観不良の改善

製品情報 製品名 : 自動車内装部品 樹脂 : PC/ABS

成形機: 100t 取り数:1

金型 : 3プレート

ガストース導入内容 購入品 :Dタイプ Φ5 スリット幅0.03 1本

導入箇所 :コールドスラグウエル(溜り部)

結果 外観不良の改善は見られなかった。

原因

ガストースの設置個所には問題はなかったが、

金型のガスベント・エアベントが不足していたため、

ガストースのみではガス抜き効果が発揮できていなかった。

提案

金型の最終充填箇所付近にベントを追加をすることでガスの排出力が高まり外観不良が改善されることを説明。

